




MEDIDAS	TIPO PAVIMENTO	SISTEMA DE DEPURACION	ZONA SOLARIUM
<p>3 vasos recreativos o polivalentes</p> <p>20,00 m x 10,00 m</p> <p>Profundidad mínima y máxima.</p> <p>Vaso 1 De 1,05 m a 1,45 m</p> <p>Vaso 2 y 3 De 0,95 m a 1,25 m</p>	<p>Los vasos en muros y fondo se construyen con hormigón gunitado. Los vasos están revestidos con fibra de vidrio, muy resistente a las agresiones atmosféricas y su costo de mantenimiento es bajo.</p>	 <p>Edificio de depuradoras</p> <p>Vasos Polivalentes</p> <ul style="list-style-type: none"> Equipo de Filtración Marca ASTRAL de 4 grupos de motobombas de bancada con prefiltro de gruesos (uno de reserva) con un caudal de 125 m³/h por unidad, para un vaso de 250 m³ de volumen. Cuatro cuerpos de filtro clarificadores verticales construidos en poliéster bobinado, con carga de grava y arena silíceas, dos de 3.500 kgrs, y los otros dos de 3.700 kgrs. <p>Dosificador de tabletas de cloro CLORIMAX. Dosifican el cloro al agua de la piscina de forma continua y regulable, con disolución lenta de las pastillas. Construido en materiales plásticos inalterables frente a agentes químicos, con válvula de seguridad.</p>	 <p>Un gran solarium</p>

VESTUARIOS	ACCESOS	NORMATIVA / LEY DE PISCINAS	DESCRIPCION DEL ESPACIO
<p>Edificio de vestuarios con una superficie útil de 255,00 m² para vestuarios masculino y de 200,00 m² para vestuarios femenino.</p> <p>Nota: ver ficha técnica de edificio de vestuarios.</p>	<p>Desde los vestuarios se accede al recinto de piscinas y solarium.</p> <p>La instalación dispone de una entrada, desde la calle, para tareas de acondicionamiento y mantenimiento.</p>	<p>Parámetros físico-químicos, que regulan el control de calidad del agua, de acuerdo con lo establecido los artículos 21 y 41 de dicha ley.</p> <p>Cloro residual libre 0.4 – 1,2 mg/l.</p> <p>Cloro total máximo 0,6 mg/l.</p> <p>Ph.- 6,8 a 8,2.</p>	<p>En 1973 se inaugura el Complejo de Piscinas al aire libre, siendo los primeros espacios deportivos que se construyen de la primera Ciudad Deportiva Municipal.</p> <p>La instalación constaba de un vaso olímpico y uno de recreo polivalente. Posteriormente se construye un vaso olímpico, tres de recreación polivalentes y uno infantil o de chapoteo, por la gran demanda existente en la Ciudad de este tipo de espacio deportivo en la década de los 70 y 80.</p> <p>A lo largo de estos años, se han llevado a cabo diferentes actuaciones, mejorando todo el sistema de depuración y diferentes reformas en el edificio de vestuarios.</p>

ASISTENCIA DE USUARIOS DURANTE EL ÚLTIMO AÑO

Actividades Escuela	Actividades Colegios	Actividades Adultos	Cursos de Verano	Entidades concertadas	Encuentros Competición Federada	Encuentros Competición Local	Entradas de pago	Otros Eventos	Espectadores (Visitantes)	Total asistencias
No existe	No existe	No existe	No existe	3.434	No existe	No existe	28.601	No existe	No existe	32.035